






Общий вид



1




КОМПЛЕКТАЦИЯ




ВНИМАНИЕ!!! Крепеж поз.N использовать для крепления столешницы.

2



3



Установить пружину поз.L согласно схемы.

ВНИМАНИЕ! Детали поз.C, D, F и L поставляются в сборе.

ВНИМАНИЕ!!!


* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.);
* допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.




Максимальная
статическая
нагрузка в кг. **100**



Общий вид



Для приведения столешницы в вертикальное положение необходимо потянуть тягу поз.1 (которая находится под столешницей) на себя и поднять столешницу до упора. Отпустить тягу.



Для приведения столешницы в горизонтальное положение необходимо потянуть тягу поз.1 в верх и опустить столешницу до щелчка.

ВНИМАНИЕ!!!

* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.);
* допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.



Максимальная
статическая
нагрузка в кг. **100**