




ОБЩИЙ ВИД












Столешница
600x520мм

5-7 р. гр.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Повторить шаг 1. и шаг 2. для деталей поз. В и D

A Опора  1 шт.	B Опора  1 шт.	C Верхняя часть опоры  1 шт.	D Верхняя часть опоры  1 шт.	E Перекладина  1 шт.	F Рама 510x387  1 шт.	G Крючок  2 шт.
M Гайка M6 самоконтр.  2 шт.	N Винт M6x40 пл. гол, шест. окс  2 шт.	O Винт M6x16 п/ш крест. окс  8 шт.	P Гайка Ericsona M6  12 шт.	Q Винт M3,5x16 п/сф крест. окс  2 шт.	R Гайка M8  2 шт.	S Болт M8x20  2 шт.
T Винт M6x14 п/ш крест. оц  8 шт.	U Винт M6x12 пл. гол, шест. окс  4 шт.	V Заглушка  4 шт.	W Ключ 6-ти гран.  1 шт.	X Столешница 600x520  1 шт.	Y Панель  1 шт.	Z Пенал  1 шт.

ВНИМАНИЕ!!!

*Эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа.


*Периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.)




Максимальная
статическая
нагрузка в кг.

100


3.




4.




5.




6.



7.



8.



При необходимости регулировки высоты стола (смены ростовой группы) необходимо открутить детали K, затем поднять свободную верхнюю часть до необходимой высоты, совместив отверстия деталей A, B с отверстиями деталей C, D, и заново прикрутить детали A, B к деталям C, D при помощи деталей K.