




ОБЩИЙ ВИД












Столешница
1200x520мм

5-7 р. гр.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Повторить шаг 1. и шаг 2. для деталей поз. В и D

A Опора  1 шт.	B Опора  1 шт.	C Верхняя часть опоры  1 шт.	D Верхняя часть опоры  1 шт.	E Перекладина  1 шт.	F Рама  1 шт.	G Крючок  2 шт.
M Гайка M6 самоконтр.  2 шт.	N Винт M6x40 пл. гол, шест. окс  2 шт.	O Винт M6x16 п/ш крест. окс  8 шт.	P Гайка Ericsona M6  12 шт.	Q Винт M3,5x16 п/сф крест. окс  2 шт.	R Гайка M8  2 шт.	S Болт M8x20  2 шт.
T Винт M6x14 п/ш крест. оц  8 шт.	U Винт M6x12 пл. гол, шест. окс  4 шт.	V Заглушка  4 шт.	W Ключ 6-ти гран.  1 шт.	X Столешница 1200x520  1 шт.	Y Панель  1 шт.	Z Пенал  1 шт.

ВНИМАНИЕ!!!

*Эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа.


*Периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.)




Максимальная
статическая
нагрузка в кг.

100


3.




4.



5.





При необходимости регулировки высоты стола (смены ростовой группы) необходимо открутить детали К, затем поднять свободную верхнюю часть до необходимой высоты, совместив отверстия деталей А, В с отверстиями деталей С, D, и заново прикрутить детали А, В к деталям С, D при помощи деталей К.